



La liberté des images

**COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE**

NOTICE DE MISE A JOUR

PREMIO SAT HD-W 6

Version 1.00 – 25-03-2019

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre récepteur satellite PREMIO SAT HD-W 6 et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour mettre à jour votre récepteur, procédez comme suit :

- Téléchargez le logiciel de mise à jour sur le site ou sur le forum CGV (<http://www.cgv.fr> ou <http://www.cgvforum.fr>). La mise à jour se présente sous la forme d'une archive qui contient deux fichiers
sig_app_usb_upgradeX.XX.XXX.bin et
sig_app_usb_upgradeX.XX.XXX.bin.facs-crды2-0.sig
où X.XX.XXX représente la version de logiciel (par exemple 1.00.046).
- Ouvrez l'archive et placez **les deux fichiers** à la racine d'une clé USB.
- Allumez votre PREMIO SAT HD-W 6.
- Connectez la clé contenant les deux fichiers au PREMIO SAT HD-W 6.
- Allez dans le Menu « **Système / Mise à Jour** » puis sélectionnez « **Mise à jour par USB** ».
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, intitulée « **Fichier de mise à jour** », sélectionnez le fichier **sig_app_usb_upgradeX.XX.XXX.bin** (où X.XX.XXX représente la version de logiciel, par exemple sig_app_sub_upgrade1.00.046.bin).
- Appuyez sur la touche « **OK** » de la télécommande pour lancer la mise à jour.
- Votre PREMIO SAT HD-W 6 va redémarrer pour effectuer la mise à jour de son logiciel. Suivez les instructions affichées à l'écran.

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre récepteur du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr

Assistance technique par téléphone :
(Service "Hotline")

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel